

ООО Энерговеть

# ЛИСТОК ЗАМЕРОВ ТП (РП) № РП-201

Дата 28.12.14  
17.12.14

Время дневное 10<sup>15</sup>  
вечернее 21<sup>02</sup>

ТРАНСФОРМАТОР № 1

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Uвн(раб), кВ	Iном, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В		
					Uab	Ubc	Uca
					Ua-o	Ub-o	Uc-o
<u>№11726533 ТМ</u>	<u>1000</u>	<u>10/0,4</u>	<u>Авн - 96,2</u> <u>Амн - 1443</u>				
				<u>399</u> <u>229</u>	<u>404</u> <u>231</u>	<u>400</u> <u>229</u>	<u>404</u> <u>230</u>

Наименование отходящих линий 0,4кВ	Допустимая нагрузка, А	Нагрузка, А				Примечание
		A	B	C	O	
<u>Рд1 УКСМ-Г АСБн-1</u> <u>4x95</u>		<u>25</u> <u>20</u>	<u>30</u> <u>25</u>	<u>20</u> <u>20</u>	<u>10</u> <u>10</u>	
<u>Рд11</u>		<u>20</u> <u>15</u>	<u>25</u> <u>30</u>	<u>20</u> <u>15</u>	<u>10</u> <u>10</u>	
<u>Рд15 Стройка</u>		<u>15</u> <u>15</u>	<u>15</u> <u>20</u>	<u>10</u> <u>10</u>	<u>10</u> <u>10</u>	
<u>Рд21 УКСМ-8 АСБ-1</u> <u>4x95</u>		<u>35</u> <u>30</u>	<u>20</u> <u>20</u>	<u>45</u> <u>50</u>	<u>15</u> <u>20</u>	

Iср= \_\_\_\_\_ А ; Кз= \_\_\_\_\_ % ; Кп.фаз= \_\_\_\_\_ %

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Замеры проверил начальник сетевого района(участка) \_\_\_\_\_ (подпись)

ТРАНСФОРМАТОР № 2

Тип и № трансформатора	Мощность, кВА	Увн(раб), кВ	Iном, А	Положение переключателя напряжения	Напряжение, В		
					Uab	Ubc	Uca
					Ua-o	Ub-o	Uc-o
ТМ N 172 6534	1000	10/04	A <sub>ном</sub> - 962 A <sub>мин</sub> - 1443		403	407	403
					228	232	229
					406	406	406
					228	233	231

Наименование отходящих линий 0,4кВ	Допустимая нагрузка, А	Нагрузка, А				Примечание
		А	В	С	О	
Р4		0	0	0	0	
Р6 укром-5 АСБЛ-4х91		0	0	0	0	
Руб/8		выкл	выкл	выкл	выкл	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	
		/	/	/	/	

I<sub>ср</sub> = \_\_\_\_\_ А ; Кз = \_\_\_\_\_ % ; Кп.фаз = \_\_\_\_\_ %

Замеры проводил электромонтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Замеры проверил начальник сетевого района(участка) \_\_\_\_\_ (подпись)

Примечание : 
$$I_{ср} = \frac{I_a + I_b + I_c}{3}$$
 
$$Кз = \frac{I_{ср} * 100\%}{I_{доп}}$$
 
$$Кп.фаз = \frac{I_{макс} - I_{мин}}{I_{макс} + I_{ср} - I_{мин}}$$